

# 使い方

出発

- ①カメラ画面にて顔認証を行い、“出発”を選択する。




- ④管理者を選択後、“確認”を選択する。




- ②アルコール検知器に息を吹きかける。  
※アルコール検知器に「吹き込んでください」と表示されてから吹き込みを行う。



- ⑤“いってらっしゃい”と表示がされ、出発処理完了。



- ③乗車する車両を選択後、“確認”を選択する。



## 帰着

①カメラ画面にて顔認証を行い、“帰着”を選択する。



④管理者を選択後、“確認”を選択する。




②アルコール検知器に息を吹きかける。  
※アルコール検知器に「吹き込んでください」と  
表示されてから吹き込みを行う。



⑤“お疲れ様でした”と表示がされ、帰着処理完了。



③乗車した車両を選択後、“確認”を選択する。



## アルコールが検出された場合

P20のアルコール濃度設定で設定した数値以上のアルコール濃度を検知した場合、警告が表示されます。その場合は車両選択に移行しません。顔認証画面に自動で戻ります。



アルコール検知された場合、履歴には**要注意**と表記されます。  
※履歴の確認方法はP34をご確認ください。

履歴		
登録者名(必須)	開始日	終了日
	2022-06-21	2022-06-28
2022-06-10 17:16:51		
□ 来訪者 XXXXXX	36.7°C	正常
2022-06-10 17:16:28		
□ 来訪者 XXXXXX	36.6°C	正常
2022-06-10 15:16:27		
□ 岡田 7829	36.8°C 0.00mg/L	正常
2022-06-10 15:11:10		
□ 来訪者 XXXXXX	36.7°C	正常
2022-06-10 10:47:50		
□ 来訪者 XXXXXX	36.8°C	正常
2022-06-10 10:47:40		
□ 8 123	36.6°C 0.34mg/L	要注意
2022-06-10 10:47:21		
データ件数 24		

使用者様の運用ルールに従って対処してください。